

Odbor stavební

Zápis o **kontrolní prohlídce** stavby,
dle § 133 a § 134 zákona č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen stavební zákon)

Sepsaný na místě stavby v Praze dne: 19. 6. 2014 a 20. 6. 2014

Na pozemku (č.parc. v k.ú., při ulici)

„hokejbalové hřiště - ZŠ Křemelová“

Přítomni:

Stavební úřad: Bolšácková L.

Stavebník/vlastník stavby:

Vlastník pozemku:

Zhotovitel:

Stavbyvedoucí:

Stavební dozor:

Ostatní:

Prohlídkou na místě stavby bylo zjištěno:

Stavební úřad provedl dnešního dne 19. 6. 2014 kontrolní prohlídku na místě stavby „hokejbalové hřiště - ZŠ Křemelová“ dnešního dne n. 19. 6. 2014. (na místě) Na místě bylo zjištěno, že stavba není měřena a to včetně její součásti.

Dnešního dne 20. 6. 2014 n. 9:30 provedl SU následnou kontrolní prohlídku na stavbě „hokejbalové hřiště - ZŠ Křemelová“. Na místě byla zjištěna řádná podoba, stavba není měřena.

Na stavbě je nutné provést tato opatření/zjednat nápravu (ve lhůtě):

Stavební úřad vyzývá stavebníka (k předložení dokladů, zastavení stavebních prací, ve lhůtě):

Stanovisko stavebníka, vlastníka, zhotovitele:

Závěr:

Zápis má 2 strany.

Hlasitě přečteno. Zapsal/a: *Boháčková*

Podpisy zúčastněných:

Boháčková